91984

8 9 3

ТУ-19-241-82

5

4


студия
ДИАФИЛЬМ


07—3—467



ИЗГОТОВЛЕНИЕ СПЕЦОДЕЖДЫ

**Диафильм
по трудовому обучению
для 4-го класса**









Отдых, домашняя работа 8 час

Сон 8 час

Работа 8 час





Какое значение имеют различные виды одежды для человека? Человек проводит в рабочей одежде бóльшую часть своей жизни.


Рабочая одежда предохраняет человека от возможного вредного воздействия внешней среды.



В холодное время года в комплект рабочей одежды необходимо включать теплое белье



и костюмы из ткани, обладающей высокими влаго- и ветрозащитными свойствами.



В нашей стране насчитывается 40 тысяч профессий, для работников которых необходима специальная одежда...



Это работники транспорта,





строители,



ткачихи,




механизаторы
и многие
другие.

Конструктивное решение и материал для спецодежды выбираются в соответствии с условиями и характером труда данной профессии.

Сварщики перед камерой, где сваривают сплавы из «космических металлов».





Одежда космонавтов настолько хорошо защищает человека от воздействия низких и высоких температур, вакуума, радиации, что в ней можно выходить даже в открытый космос.



При создании спецодежды учитывают психологическое воздействие цвета на человека. Халаты хирургов окрашены в успокаивающий зеленый цвет.



В пищевой промышленности предъявляются дополнительные требования—защита продуктов от загрязнения одеждой работника.



В школе на уроках кулинарии учащиеся должны надевать фартук и шапочку, которые нетрудно сшить самим.



Изготовление фартука и шапочки начинается с подготовки ткани к раскрою. Сначала ткань измеряют и отмечают возможные дефекты: разрыв кромки, пятна и т. д.





Затем ткань утюжат и срезают кромки.






Срезы ткани выравнивают с помощью угольника.




Детали выкройки раскладывают на ткани с учетом припусков на швы.



Разложите выкройки фартука и шапочки на ткани и раскроите.

1. **Сколько и каких деталей получится в результате кроя?**
2. **Объясните большую величину припуска к верхнему срезу шапочки.**
3. **Назовите величину припуска на швы к боковому и нижнему срезам нижней части фартука.**



Контурные и контрольные линии можно нанести с помощью резца и копировальной бумаги.

ОБРАБОТКА ШАПОЧКИ

Обработайте боковые, верхний и нижний срезы швом вподгибку с закрытым срезом.



40


20

Продерните тесьму. Шапочка готова.

Бретели обрабатывают обтачным швом.
Срежьте запас шва в уголках.




Выверните бретель на лицевую сторону и выправьте швы. Выметайте бретели на 2 мм от шва, приутюжьте.





ОБРАБОТКА НАГРУДНИКА

Приколите обе бретели к верхнему срезу лицевой стороны одной детали нагрудника. Сложите две детали нагрудника лицевыми сторонами внутрь, сколите и сметайте их на 10 мм от срезов.




Обтачайте нагрудник с трех сторон. Срежьте запас шва в уголках и выверните нагрудник вместе с бретелями.



ОБРАБОТКА КАРМАНА

Подогните верхний срез кармана на изнаночную сторону, заметайте и застрочите его.



Отогните обработанный срез на 25 мм от верха на лицевую сторону и сколите его. Сметайте отогнутую часть кармана на 10 мм от боковых срезов и стачайте.




Срежьте запас шва в уголках, выверните верх кармана и выправьте уголки.







Подогните боковые и нижний срезы кармана на изнаночную сторону и заметайте подогнутые срезы. Приутюжьте карман.




ОБРАБОТКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ФАРТУКА

Обработайте край нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом.




Приметайте и притачайте карманы по контрольным линиям к нижней части фартука.

СОЕДИНЕНИЕ НАГРУДНИКА С ПОЯСОМ



Сметайте и обтачайте пояс до контрольных точек, вкладывая обработанный нагрудник.

Выверните пояс на лицевую сторону и выметайте швы.



Присоедините нижнюю часть фартука к поясу.

Простая отделка сделает ваш фартук нарядным.



КОНЕЦ

Диафильм сделан по программе, утвержденной Министерством просвещения СССР

Автор О. Кожина

Художник-оформитель Н. Дунаева

Редактор Т. Разумова

Д-103-83

101 000, Москва, Центр, Старосадский пер., 7

Цветной 0-30